

Vicerrectoria Administrativa  
Área de Mantenimiento



Universidad  
del Cauca

5.4.1-52.5/0780

Popayán, 24 de marzo de 2022

Doctora  
SANDRA LILIANA TRUJILLO  
Vicerrectora Administrativa (E)  
Universidad del Cauca

Asunto: Evaluación técnica invitación a cotizar VADM No.020 del 16 de marzo de 2022

Revisada la única propuesta presentada de la invitación a cotizar VADM No.020 del 16 de marzo de 2022, Informo que la empresa Merkopy no cumple porque modifica el numeral 28 que hace referencia a imprevistos (mantenimientos correctivos) del Ítem 1.3 del Presupuesto Oficial. Adjunto informe de evaluación técnica de oferta.

Universitariamente,

IVAN ALBERTO RUIZ CAMAYO  
Profesional Universitario  
Área de Mantenimiento  
Universidad del Cauca

Anexo:  
Informe de evaluación técnica de oferta



*Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial*

Área de Mantenimiento  
Carrera 3 No. 3N - 51. Sector Tulcán Popayán - Cauca - Colombia  
Commutador 8209800 Exts. 2468 - 2803  
armantenimiento@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	
INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTA	
CONVOCATORIA INVITACIÓN A COTIZAR VADM No.020 DEL 16 DE MARZO DE 2022 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA MENOR A 50 SMMLV	
VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES - PROPONENTES	
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 34.982.430	
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA	
PROPONENTES:	1
	MERKOPY

**REQUISITOS TÉCNICOS**

**FOTOCOPIADORA MP 4054 A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS REPUESTOS  
QUE REQUIEREN CAMBIARSE POR EL DESGASTE NORMAL DEBIDO AL USO**

ITEM	REQUERIMIENTOS	CANT	CUMPLE
1	Cuchillas	3	SI
2	Cilindro	3	SI
3	Unidad de imagen	2	SI
4	Película fusora	2	SI
5	Espiral de unidad de cilindro	2	SI
6	Espiral de caja de toner	2	SI
7	Thermistor	2	SI
8	Cartucho de toner	2	SI
9	Kit de piñones frontal	10	SI
10	Rodillo de presión	2	SI

**FOTOCOPIADORAS MP 2851/2852 A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS  
REPUESTOS QUE REQUIEREN CAMBIARSE POR EL DESGASTE NORMAL  
DEBIDO AL USO**

13	Kit de uñas fusoras	4	
----	---------------------	---	--

**FOTOCOPIADORAS MP 501/601 A CONTINUACIÓN SE  
DESCRIBEN LOS REPUESTOS QUE REQUIEREN CAMBIARSE  
POR EL DESGASTE NORMAL DEBIDO AL USO**

14	Unidad de imagen	2	SI
15	Rodillos fusor	2	SI
16	Kit uñas fusoras	2	SI

**FOTOCOPIADORAS 301/161/201 A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS  
REPUESTOS QUE REQUIEREN CAMBIARSE POR EL DESGASTE NORMAL  
DEBIDO AL USO**

17	Cilindro	4	SI
18	Cuchilla	4	SI

19	Unidad de imagen	2	SI
20	Rodillo fusor	2	SI
21	Rodillo de presión	1	SI
22	Uñas fusoras kit	2	SI
<b>FOTOCOPIADORA MP 8000/8001 A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS REPUESTOS QUE REQUIEREN CAMBIARSE POR EL DESGASTE NORMAL DEBIDO AL USO</b>			
23	Kit de rodillos de alimentación	4	SI
24	Cuchilla de banda de transferencia	2	SI
<b>FOTOCOPIADORAS MP4000(1) / 5000 (1) A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS REPUESTOS QUE REQUIEREN CAMBIARSE POR EL DESGASTE NORMAL DEBIDO AL USO</b>			
25	Cilindro	10	SI
26	Kit de uñas fusoras	5	SI
<b>ELEMENTO</b>		<b>CANT</b>	<b>CUMPLE</b>
27	Mano de obra	140	SI
28	Mantenimiento correctivo (imprevistos)		<b>NO</b>

Nota aclaratoria:

La Empresa proponente modifica el numeral 28 que hace referencia a imprevistos(mantenimientos correctivos) del ítem 1.3 Presupuesto Oficial, por lo anterior se rechaza la oferta de la empresa Merkopy, quien fue la unica que se presento

  
 Ing. Iván Alberto Ruiz Camayo  
 Profesional Universitario  
 Área de Mantenimiento  
 Universidad del Cauca